

Порядок калибровки весов ТВ-6К-В

1. Переключить переключатель, находящийся под крышкой батарейного отсека.
2. Включить весы, появится «0»
3. Установить максимальный вес и нажать последовательно: «вкл», «б», «*», «вкл», «9» . Весы выйдут в режим взвешивания.
4. Выключить весы, переключить переключатель обратно.