ВТ, ВТ-Н Весы технические



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Назначение.4

Содержание

2 Принцип работы и конструкция весов4
3 Основные технические характеристики6
4 Условное обозначение12
5 Комплектность
6 Работа с весами
7 Указание мер безопасности15
8 Транспортирование и хранение16
9 Поверка
10 Изменения
11 Гарантии изготовителя17
12 Отметки по ремонту и регламентным работам18
13 Свидетельство о приемке ОТК19
14 Отметки о периодических поверках весов20

Настоящее руководство предназначено для изучения конструкции, принципа действия и правил эксплуатации весов платформенных (низкопрофильных) ВТ, а так же содержит сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Весы платформенные (низкопрофильные), в дальнейшем весы, модификаций ВТ-2, ВТ-3, ВТ-6, ВТ-10, ВТ-15, ВТ-20, ВТ-30, ВТ-60, ВТ-100, ВТ-150, ВТ-200, ВТ-300, ВТ-500, ВТ-600 предназначены для статического взвешивания различных грузов на промышленных, сельскохозяйственных и торговых предприятиях.
- 1.2 Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 1.1, но при этом номинальное значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации от минус 20 до плюс 40 $^{\circ}$ С. Предельное рабочее верхнее значение плюс 65 $^{\circ}$ С (исполнение весов «Стандарт») и плюс 80 $^{\circ}$ С (исполнение весов «Экстра»). Предельное рабочее нижнее значение минус 20 $^{\circ}$ С («Стандарт») и минус 40 $^{\circ}$ С («Экстра»).
 - 1.3 Класс точности средний по ГОСТ 29329.

2 ПРИНЦИП РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИЯ ВЕСОВ

- 2.1 Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительных тензорезисторных датчиков (далее датчики), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза и дальнейшем преобразовании этого сигнала в форму, удобную для визуального восприятия значения массы груза.
- 2.2 Конструктивно весы состоят из грузоприемного устройства, жестко связанного через датчик (или датчики) с рамой основания, и весового терминала. Терминал может быть установлен на корпусе весов, или закреплен на выносной стойке.
- 2.3 Питание весов осуществляется от сети переменного тока или от встроенной аккумуляторной батареи.
- 2.4 Весы имеют функцию автоматической и полуавтоматической установки на нуль.

Весы могут быть снабжены:

- интерфейсом RS-232 для связи с ЭВМ;
- функцией расчета количества изделий в штуках.
- 2.5 Примеры внешнего вида весов ВТ показаны на рисунке 1.

Внешний вид конкретной модели весов может отличаться от приведенных на рисунке 1.






Рисунок 1 – Примеры общего вида весов BT

З ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг............ 2; 3; 6; 10; 15; 20; 30; 60; 100; 150;200; 300; Наименьший предел взвешивания (НмПВ)......20 е Дискретность (d_d) и выбирается из ряда значений (1; 2; 5)·10k, где k – целое число. при условии 500≤НПВ/е≤5000 Класс точности по ГОСТ 29329......средний Диапазон выборки массы тары, кг.....от 0 до НПВ включ. Параметры электрического питания от сети переменного тока: Напряжение питания от аккумуляторной батареи. Вот 6 до 6.9 Время непрерывной работы от полностью заряженной батареи, ч, не Габаритные размеры весового терминала, мм, не более500х400х300

Значения пределов допускаемой погрешности весов в однодиапозонном режиме приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Пределы допускаемой погрешности		
Интервалы взвешивания	при первичной	в эксплуатации	
	поверке		
- до 500 е включ.	± 1 e	± 1 e	
- св. 500 е до 2000 е включ.	± 1 e	± 2 e	
- св. 2000 е	± 2 e	± 3 e	

Для весов с двухинтервальным режимом значения границ интервалов взвешивания, дискретности (d) и пределов допускаемой погрешности приведены в таблице 2.

Таблица 2

Таолица 2 Обозна-			JOSTIA E		
чение	Интервалы	ность	пределы допускае	при	В
модифи-	взвешива-	отсчета	MUTOPPOR	первичной	в эксплу-
кации	ния	(d), г	интервал	поверке	атации
1	2	3	4	5	6
-			от 0,004 до 0,1включ.	± 0,2	± 0,2
	до 0,6 включ.	0,2	св. 0,1 до 0,4 включ.	± 0,2 ± 0,2	± 0,2 ± 0,4
BT-2	до о,о включ.	0,2	св. 0,4 до 0,6 включ.	± 0,2 ± 0,4	± 0,4 ± 0,6
D1-2			св. 0,6 до 1 кг включ.	± 0,4 ± 0,5	,
	св. 0,6 кг	0,5	св. 0,6 до 1 кг включ. св. 1 кг	± 0,5 ± 1	± 1 ± 1,5
			от 0,1 до 0,25 кг включ.	± 0,5	± 1,5 ± 0,5
	до 1,5 кг включ.	0,5	св. 0,25 до 1 кг включ.	± 0,5 ± 0,5	± 0,3 ± 1
BT-3	до 1,5 кі включ.	0,5	св. 0,25 до 1 кг включ. св. 1 до 1,5 кг включ.	± 0,5 ± 1	± 2
Di-3			св. 1,5 до 2 кг включ.	± 1	± 2
	св. 1,5 кг	1	св. 1,5 до 2 кг включ. св. 2 кг	± 2	± 3
			от 0,2 до 0,5 кг включ.	± 1	± 1
	до 3 кг включ.	1	св. 0,5 до 2 кг включ.	± 1	± 2
BT-6	HO O KI DIOIIO II	•	св. 2 до 3 кг включ.	± 2	± 3
5. 0		_	св. 3 до 4 кг включ.	± 2	± 4
	св. 1,5 кг	2	св. 4 кг	± 4	± 6
			от 0,4 до 1 кг включ.	± 2	± 2
DT 40	до 6 кг включ.	2	св. 1 до 4 кг включ.	± 2	± 4
BT-10			св. 4 до 6 кг включ.	± 4	± 6
	св. 6 кг	5	св. 6 кг	± 5	± 10
			от 0,4 до 1 кг включ.	± 2	± 2
	до 6 кг включ.	2	св. 1 до 4 кг включ.	± 2	± 4
BT-15			св. 4 до 6 кг включ.	± 4	± 6
	св. 6 кг	5	св. 6 кг до 10 кг включ.	± 5	± 10
	CD. O KI	3	св. 10 кг	± 10	± 15
			от 0,4 до 1 кг включ.	± 2	± 2
	до 6 кг включ.	2	св. 1 до 4 кг включ.	± 2	± 4
BT-20			св. 4 до 6 кг включ.	± 4	± 4
	св. 6 кг	5	св. 6 кг до 10 кг включ.	± 5	± 10
	-		св. 10 кг	± 10	± 15
	- 1F w	-	от 0,1 до 2,5 кг включ.	± 5	± 5
BT-30	до 15 кг включ.	5	св. 2,5 до 10 кг включ.	± 5	± 10
B1-30			св. 10 до 15 кг включ.	± 10 ± 10	± 15 ± 20
	св. 15 кг	10	св. 15 кг до 20 кг включ. св. 20 кг	± 10 ± 20	± 20 ± 30
			от 0,2 до 5 кг включ.	± 20 ± 10	± 30 ± 10
	до 30 кг включ.	10	от 0,2 до 3 кг включ. св. 5 до 20 кг включ.	± 10 ± 10	± 10 ± 20
BT-60	AO JO KI DIVING.	10	св. 20 до 30 кг включ. св. 20 до 30 кг включ.	± 10 ± 20	± 30
3. 00			св. 30 кг до 40 кг включ.		± 40
	св. 30 кг	20	св. 40 кг	± 40	± 60
			от 0,4 до 10 кг включ.	± 20	± 20
	до 60 кг включ.	20	св. 10 до 40 кг включ.	± 20	± 40
BT-100	Ho so ki biolio ii		св. 40 до 60 кг включ.	± 40	± 60
	св. 60 кг	50	св. 60 кг	± 50	± 100
L	CDI OU KI	50	CDI CO KI	± 50	± 100

Продолжение таблицы 2

	должение табл	•			
1	2	3	4	5	6
			от 0,4 до 10 кг включ.	± 20	± 20
	до 60 кг включ.	20	св. 10 до 40 кг включ.	± 20	± 40
BT-150			св. 40 до 60 кг включ.	± 40	± 60
	св. 60 кг	50	св. 60 кг до 100 кг включ.	± 50	± 100
	CB. 00 KI	30	св. 100 кг	± 100	± 150
			от 0,4 до 10 кг включ.	± 20	± 20
	до 60 кг включ.	20	св. 10 до 40 кг включ.	± 20	± 40
BT-200			св. 40 до 60 кг включ.	± 40	± 60
	an CO 45	Ε0.	св. 60 кг до 100 кг включ.	± 50	± 100
	св. 60 кг	50	св. 100 кг	± 100	± 150
			от 1 до 25 кг включ.	± 50	± 50
	до 150 кг включ.	50	св. 25 до 100 кг включ.	± 50	± 100
BT-300			св. 100 до 150 кг включ.	± 100	± 150
	cp. 1E0 vr	100	св. 150 кг до 200 кг включ.	± 100	± 200
	св. 150 кг		св. 200 кг	± 200	± 300
			от 2 до 50 кг включ.	± 100	± 100
	до 300 кг включ.	100	св. 50 до 200 кг включ.	± 100	± 200
BT-500			св. 200 до 300 кг включ.	± 200	± 300
	св. 300 кг	200	св. 300 кг до 400 кг включ.	± 200	± 400
	CB. 300 KI		св. 400 кг	± 400	± 600
			от 2 до 50 кг включ.	± 100	± 100
	до 300 кг включ.	100	св. 50 до 200 кг включ.	± 100	± 200
BT-600			св. 200 до 300 кг включ.	± 200	± 300
	cp. 200 kg	200	св. 300 кг до 400 кг включ.	± 200	± 400
	св. 300 кг	200	св. 400 кг	± 400	± 600

Для весов с трехинтервальным режимом значения границ интервалов взвешивания, дискретности (d) и пределов допускаемой погрешности приведены в таблице 3.

Таблица 3

Обозна-	Инторроди	Лисират Пределы допускаемой погращности			ности, г
чение модифи [.] кации	Интервалы взвешива- ния	ность отсчета (d), г	интервал	при первичной поверке	в эксплу- атации
1	2	3	4	5	6
	до 0,6 включ.		от 0,004 до 0,1включ. св. 0,1 до 0,4 включ. св. 0,4 до 0,6 включ.	± 0,2 ± 0,2 ± 0,4	± 0,2 ± 0,4 ± 0,6
BT-3	св. 0,6 до 1,5 кг включ	0,5	св. 0,6 до 1 кг включ. св. 1 до 1,5 кг включ.	± 0,5 ± 1	± 1 ± 1,5
	св. 1,5 кг	1	св. 1,5 до 2 кг включ. св. 2 кг	± 1 ± 2	± 2 ± 3
	до 1,5 кг включ.	0,5	от 0,01 до 0,25 кг включ св. 0,25 до 1 кг включ. св. 1 до 1,5 кг включ.	± 0,5 ± 0,5 ± 1	± 0,5 ± 1 ± 2
BT-6	св. 1,5 до 3 кг включ.	1	св. 1,5 до 2 кг включ. св. 2 до 3 кг включ.	± 1 ± 2	± 2 ± 3
	св. 3 кг	2	св. 3 до 4 кг включ. св. 4 кг	± 2 ± 4	± 4 ± 6
BT-10	до 3 кг включ.	1	св. 0,02 до 0,5 кг включ. св. 0,5 до 2 кг включ. св. 2 до 3 кг включ.	± 1 ± 1 ± 2	± 1 ± 2 ± 3
B1-10	св. 3 до 6 кг включ.	2	св. 3 до 4 кг включ. св. 4 кг до 6 кг включ.	± 2 ± 4	± 4 ± 6
	св. 6 кг	5	св. 6 кг	± 5	± 10
	до 3 кг включ.	2	св. 0,02 до 0,5 кг включ. св. 0,5 до 2 кг включ. св. 2 до 3 кг включ.	± 1 ± 1 ± 2	± 1 ± 2 ± 3
BT-15	св. 3 до 6 кг включ.	5	св. 3 до 4 кг включ. св. 4 кг до 6 кг включ.	± 2 ± 4	± 4 ± 6
	св. 6 кг		св. 6 кг до 10 кг включ. св. 10 кг	± 5 ± 10	± 10 ± 15
BT-20	до 6 кг включ.	2	от 0,04 до 1 кг включ. св. 1 до 4 кг включ. св. 4 до 6 кг включ.	± 2 ± 2 ± 4	± 2 ± 4 ± 6
B1-20	св. 6 до 15 кг включ.	5	св. 6 кг до 10 кг включ. св. 10 кг	± 5 ± 10	± 10 ± 15
	св. 15 кг	10	св. 15 кг	± 10	± 20
	до 6 кг включ.	2	от 0,04 до 1 кг включ. св. 1 до 4 кг включ. св. 4 до 6 кг включ.	± 2 ± 2 ± 4	± 2 ± 4 ± 6
BT-30	св. 6 до 15 кг включ.	5	св. 6 кг до 10 кг включ. св. 10 до 15 кг включ.	± 5 ± 10	± 10 ± 15
	св. 15 кг	10	св. 15 до 20 кг включ. св. 20 кг	± 10 ± 20	± 20 ± 30

Продолжение таблицы 3

1	одолжение таолицы 2	3	4	5	6
			св. 0,1 до 2,5 кг включ.	± 5	± 5
	до 15 кг включ.	5	св. 2,5 до 10 кг включ.	± 5	± 10
	A		св. 10 до 15 кг включ.	± 10	± 15
BT-60			св. 15 до 20 кг включ.	± 10	± 10
	св. 15 до 30 кг включ.	10	св.20 кг до 30 кг включ.	± 20	± 30
			св. 30 до 40 кг включ.	± 20	± 40
	св. 30 кг	20	св. 40 кг	± 40	± 60
			св. 0,2 до 5 кг включ.	± 10	± 10
	до 30 кг включ.	10	св. 5 до 20 кг включ.	± 10	± 20
BT-100			св. 20 до 30 кг включ.	± 20	± 30
	св. 30 до 60 кг включ.	20	св. 30 до 60 кг включ.	± 20	± 40
	св. 60 кг	50	св. 60 кг	± 50	± 100
			св. 0,2 до 5 кг включ.	± 10	± 10
	до 30 кг включ.	10	св. 5 до 20 кг включ.	± 10	± 20
DT 4-6	11: =:=		св. 20 до 30 кг включ.	± 20	± 30
BT-150	св. 30 до 60 кг включ.	20	св. 30 до 60 кг включ.	± 20	± 40
			св. 60 до 100 кг включ.	± 50	± 100
	св. 60 кг до 150 включ	50	св.100 кг	± 100	± 150
			св. 0,4 до 10 кг включ.	± 20	± 20
	до 60 кг включ.	20	св. 10 до 40 кг включ.	± 20	± 40
DT 200			св. 40 до 60 кг включ.	± 40	± 60
BT-200	(0 150		. св. 60 до 100 кг включ.	± 50	± 100
	св. 60 до 150 кг включ	50	св.100 до 150 кг включ	± 100	± 150
	св. 150 кг	100	св. 150 кг.	± 100	± 200
			св. 0,4 до 10 кг включ.	± 20	± 20
	до 60 кг включ.	20	св. 10 до 40 кг включ.	± 20	± 40
			св. 40 до 60 кг включ.	± 40	± 60
BT-300	св. 60 до 150 кг включ	50	. св. 60 до 100 кг включ.	± 50	± 100
	сь. 00 до 130 кг включ	30	св.100 до 150 кг включ	± 100	± 150
	св. 150 кг	100	св. 150 до 200 кгвключ.	± 100	± 200
	CD. 130 KI	100	св. 200 кг	± 200	± 300
			св. 1 до 25 кг включ.	± 50	± 50
	до 150 кг включ.	50	св. 25 до 100 кг включ.	± 50	± 100
			св. 100 до 150 кг включ.	± 100	± 150
BT-500	св. 150 до 300 кг вклю	100	св. 150 до 200 кг включ.	± 100	± 200
	CD. 130 AO 300 KI BININ	100	св.200 до 300 кг включ	± 200	± 300
	св. 300 кг	200	св. 300 до 400 кгвключ.	± 200	± 400
	051 300 KI	200	св. 400 кг	± 400	± 600
			св. 1 до 25 кг включ.	± 50	± 50
	до 150 кг включ.	50	св. 25 до 100 кг включ.	± 50	± 100
			св. 100 до 150 кг включ.	± 100	± 150
BT-600	св. 150 до 300 кг вклю	100	св. 150 до 200 кг включ.	± 100	± 200
	сь. 130 до 300 кг вклю	100	св.200 до 300 кг включ	± 200	± 300
	св. 300 кг		св. 300 до 400 кгвключ.	± 200	± 400
			св. 400 кг	± 400	± 600

Пределы допускаемой погрешности весов после выборки массы тары соответствуют пределам допускаемой погрешности для массы брутто при любом значении массы тары.

Наименование модификаций, значения массы и габаритных размеров грузоприемной платформы весов приведены в таблице 4.

Таблица 4

Обозначение модификации	Масса, кг, не более	Габаритные размеры грузоприемной платформы, мм, не более	
BT-2 BT-3 BT-6	10	400x400x100	
BT-10 BT-15 BT-20	20	700×700×200	
BT-30 BT-60	30	850x850x250	
BT-100 BT-150 BT-200	100	1300x1300x300	
BT-300	150	1300x1300x300	
BT-500 BT-600	180	1500x1500x400	

4 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

4.1 Весы имеют обозначение:

- 1 **BT-H** модель весов;
- 2 100 наибольший предел взвешивания (НПВ), в кг:
- 3 габариты платформы: длина 55 см, ширина 55 см;
- 4 **исполнение весов** (исп.1 и 2 для однодиапозонных; исп.3 для 2-х диапазонных весовых терминалов).
 - 4.2 Обозначение заводского кода изделия:

1 2

1 – **BT** – тип весов;

2 - 100 - наибольший предел взвешивания (НПВ), в кг;

5 КОМПЛЕТНОСТЬ

5.1 Комплект поставки весов должен соответствовать таблице 5.

Таблица 5

Наименование	Обозначение	Кол- во
Грузоприемная платформа		1 шт.
Весовой терминал		1 шт.
Руководство по эксплуатации весов (РЭ)		1 экз.
Руководство по эксплуатации весового терминала (РЭ)		1 экз.

6 РАБОТА С ВЕСАМИ

6.1 Эксплуатационные ограничения

- 6.1.1 **Запрещается** нагружать весовую платформу грузом свыше НПВ весов, оказывать ударное воздействие на весы, размещать груз по краю платформы, оставлять весы в нагруженном состоянии свыше 30 мин., что может привести к сбою калибровки и повреждению весоизмерительных латчиков.
- 6.1.2 Не следует выключать весы выниманием вилки из розетки сети переменного тока.
- 6.1.3 Весы откалиброваны на географической широте Москвы. Для снижения погрешности взвешивания весы следует перекалибровать на месте их эксплуатации.

6.2 Подготовка к работе

- 6.2.1 Распаковать весы.
- 6.2.2 Установить весы на прочном основании, не подверженном вибрациям, по уровню в горизонтальное положение с параметрами: негоризонтальность не более ± 1 (одного) углового градуса, а неплоскостность не более 5 (пяти) мм.
- 6.2.3 Проверить правильность установки опор, нагружая углы платформы. У правильно установленных весов не должно прослушиваться стуков.
- 6.2.4 Проверить наличие конструктивных зазоров между грузоприемной платформой и рамой основания. Платформа и внешний грузоприне должны касаться постородных предметов по предметов по предметов по предметов по предметов по
 - 6.2.5 Подключить платформу к терминалу, дварительно убедившись по заводским номерам, что платформа и терминал из одного комплекта весов.
 - 6.2.6 Включить вилку сетевого блока питания в сеть и нажать кнопку включения питания. Работу с весовым терминалом выполнять в соответствии с Руководством по эксплуатации весового терминала.
 - 6.2.7 Выдержать весы во включенном состоянии 15 минут.

6.3 Поверка весов

- 6.3.1 Нажать на грузоприемную платформу. На цифровом табло весового терминала появится показание массы, соответствующее усилию нажатия на платформу. Снять нагрузку с платформы, при этом, показания на цифровом табло обнуляются.
- 6.3.2 Нагрузить платформу в центре и по углам грузом массой 10% от НПВ. Разность показаний не должна превышать $\pm 1d_d$ (где " d_d "-дискретность отсчета для данного типа весов/

Если разность показаний превышает допустимую величину, весы требуют юстировки и калибровки. Данные операции выполняются специалистом технического центра.

6.4 Порядок взвешивания

- 6.4.1 Поместить груз на платформу. Центр тяжести взвешиваемого груза должен быть размещен в обозначенной зоне нагружения платформы весов (см. рисунок 2) На цифровом табло весового терминала высветится значение массы груза.
 - 6.4.2 Снять груз с платформы.




Рисунок 2 – Расположение зоны нагружения на платформе весов BT

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 7.1 Весы соответствуют требованиям, установленным в стандартах безопасности труда ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок» и «Правила технической эксплуатации электроустановок-потребителей»; «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию № 1042-73».
- 7.2 Электрическое сопротивление изоляции проводов цепей питания между собой и относительно корпуса не менее 20 Мом, при нормальных условиях по ГОСТ 12997.
- 7.3 Электрическая прочность изоляции между отдельными электрическими цепями питания и между ними и металлическими частями корпуса весов выдерживает напряжение переменного тока 1,5 кВ частотой 50Гц в течение 1 мин. при нормальных условиях по ГОСТ 12997.

☼! Перед установкой обратите внимание:

- ▶ включайте весы в сеть переменного тока напряжением 220 В:
- ▶ весы должны устанавливаться на устойчивом основании, не подверженном вибрациям;
- ► платформа и взвешиваемый товар не должны касаться сетевого шнура или других посторонних предметов;
- ► после перевозки или хранения при отрицательных температурах весы можно включать не раньше, чем через 6 часов пребывания в рабочих условиях.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 8.1 Условия транспортирования весов соответствуют условиям хранения 5(ОЖ4), условия хранения 2(С) по ГОСТ 15150.
- 8.2 При погрузке и выгрузке весов необходимо соблюдать осторожность и использовать ручки на основании грузоприемной платформы или такелажные узлы.
- 8.3 Упакованные весы должны быть закреплены на транспортном средстве способом, исключающем их перемещение при транспортировании.
- 8.4 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009.
- 8.5 Хранение весов должно проводиться в закрытых сухих вентилируемых помещениях в не распакованном виде.
- 8.6 Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими веществами, которые могут оказать вредное воздействие на них, не допускается.
- 8.7 После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, перед распаковыванием весы должны быть выдержаны при нормальной температуре помещения не менее 6 часов.

9 ПОВЕРКА

9.1 Поверка весов производится в соответствии с ГОСТ 8.453 "Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки".

При положительных результатах поверки оформляется Свидетельство о поверке и (или) делается отметка в РЭ. Для предупреждения несанкционированного доступа на весовом терминале ставится пломба или клеймо (на мастику в пломбировочной чашке или в углублении корпуса на одном из винтов крепления крышки весового терминала) и (или) гарантийная наклейка (в любом месте на линии разъема корпуса с крышкой весового терминала).

- 9.2 Основные средства поверки гири класса точности М1 по ГОСТ 7328.
- 9.3 Межповерочный интервал 1 год.

10 ИЗМЕНЕНИЯ

10.1 Предприятие — изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию весов, не ухудшающие характеристики весов.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 11.2 Срок гарантии <u>60</u> месяцев со дня продажи весов, **при выполнении профилактических регламентных работ**, с периодичностью согласно договора на выполнение регламентных работ.

В случае, если договор на проведение регламентных работ не заключен в течение первого года эксплуатации весов и/или отсутствуют отметки о проведении ежегодных регламентных работ, срок гарантии на металлоконструкцию весов <u>36</u> месяцев со дня продажи весов и срок гарантии на электротехнические комплектующие изделия <u>12</u> месяцев со дня продажи весов.

Если разница между датой продажи и датой выпуска весов превышает 6 месяцев, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска, с пролонгацией на 6 месяцев.

11.3 Ремонт весов и регламентные работы осуществляет предприятиеизготовитель или организации/специалисты, имеющие сертификат, с которыми предприятием-изготовителем заключены договора о представительстве по гарантийному и сервисному обслуживанию.

Продавец:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Дата продажи весов	
	(число, месяц, год)
м.п.	
	(подпись)

12 ОТМЕТКИ ПО РЕМОНТУ И РЕГЛАМЕНТНЫМ РАБОТАМ

Таблица 6

Дата	Вид работ (ремонт/регламент)	Характер неисправности	Ф.И.О. мастера

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОТК

Весы платформенные (низкопро	офильные) BT-H
Заводской код изделия ВТ	
Дискретность отсчета: 1 диапазон (d1)	КГ
2 диапазон (d2)	КГ
Заводской номер:	
грузоприемной платфор	ЭМЫ
Весового терминала	
Тип датчика	
Степень защиты датчика (по ГО	CT 14254)
Соответствуют ТУ4274-028-3369	1611-2009 и признаны годными для
эксплуатации.	
Дата выпуска	20 год
м.П.	Представитель ОТК

14 ОТМЕТКИ О ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОВЕРКАХ ВЕСОВ

Таблица 7

1407	ица 7 Г	T	T
Дата	Ф.И.О. Поверителя	Подпись поверителя, оттиск клейма или печать	Примечание
			первичная поверка
			периодическая поверка