











WI-5R

Включите весы.

Во время прохождения теста, когда появится 8888 нажать .
Появится:

8888	балочное число.	Переход  .
A-0	автоотключение.	Переход  , изменение  .
LS-0	ждущий режим.	Переход  , изменение  .
P-2	яркость дисплея.	Переход  , изменение  .
9,820	коэффициент гравитации.	Переход  , изменение  .